

Sammanställning

Trygghetsvandring för allmänheten i Grästorp den 24 okt 2012

PLATS/ GATA	PROBLEM/MÖJLIGHET
Centralskolan Intill gymnastikhallen .	Svårt att sig igenom stoppen. T.ex. för barnvagnar Den bör breddas 
Från omklädningsrummet Till skubbet (badet) Gamla soptipps- vägen	Belysning saknas! Sätta upp belysning
Staket Centralskolans baksida ÅTGÄRDAT Staketet är lagat Bräda lagad	Staketet trasigt på vissa ställen Bräda av nervid staketet. 
Ca 18 trasiga lampor totalt (enligt tekniska)	Byta av lampor
Baksida centralskolan vid dagis	Sätta upp ett stopp så det ej går att cykla ut mot Södergatan. Öppna upp cykel/promenadväg genom dagiset så att det går att välja den vägen. 
Baksidan matsalen Centralskolan. Promenad/cykelväg	Inbrotts/skadegörelse risk. Ligger undanskymt. 

Jon Jespersgatan Vid Centralskolans matsal. Ingen belysning utefter cykelvägen.	
Velandagatan	Ingen skylt för huvudled. Svårt att veta vilka trafikregler som gäller.. 
Velandagatan korsningen Oskarsgatan samt vägen in mot järnvägsstationen ÅTGÄRDAT Lämna företrädes skylt har satts upp, samt markering i gatan.	Problem att veta vem som har företräde i korsningen. Hög häck Oskarsgatan mot Velandagatan skymmer sikten. Flera krockar har skett vid korsningen. Förslag är att markera i marken med linjer, alt sätta stoppskylt från järnvägsstationen. Spegel kan även hjälpa för bättre sikt.  
Järnvägsstationen ÅTGÄRDAT Lampor bytta 2013	Lampor trasiga på stationen. Upplevs som väldigt mörk.  

Stationsgatan. Baksidan kulturhuset.	Lyktstolpe fel placerad. Stolpen sned för någon har troligen kört in i den. 
Parkeringen Vid Q Star bensinstation. Järnväggsgatan	Dålig belysning på parkeringen. Upplevs väldigt mörk. 
Drottninggatan	Mycket dålig trottoar. Risk för olyckor. Öven en stort hål med en järnplatta försatt som ej ligger stadigt. 
Brå tittar på den nya belysning vid Odinsgatan	
Utfarten mot storgatan mitt emot Café Nordstan ÅTGÄRDAT Nya fundament v. 14 - 2014	Många kör ut mot Storgatan trots förbud. Skylten högt placerad. Ev behövs en till skylt på höger sida samt att man flyttar ner den befintliga.  Fortsättning nästa sida...

Forts.
Utfarten mot storgatan mitt emot
Café Nordstan

ÅTGÄRDAT
Nya skyltar

Bättre uppskyltat var man
ska åka. dvs enkelriktad
skylt bör synas bättre.

Ev en till behövs.



Torggatan
Vid järnvägsövergången

Flera sprickor i muren.
Risk för att den rasar.



Oskarsgatan
Nära korsningen Jon Jespersgatan
Strax efter gamla Rakbladsfabriken

ÅTGÄRDAT
Ny brunn och ny asfalt

Hål i marken.



Oskarsgatan
Nära korsningen Jon Jespersgatan
Strax efter gamla Rakbladsfabriken

ÅTGÄRDAT
Lagat

Problem med sikten för
en hög Thuja häck i
korsningen. Boende har
hört av sig om detta.



Rv 47 Södergatan
Övergångsställe vid
Marknadstorget.

Problem om man kommer från
Marknadsberget med sikt från
vänster ner i backen.
En markering med stop i backen
kan vara bra. Att flytta "hindren"
som sitter uppe i backan längre
ner skulle vara bra och förhindrar
att man bara kan köra rakt ut!



Om "hindren" flyttas ner bör en
markering med stenar eller liknande
sättas upp vid gräs sluttningen mot bilfirman.
Annars blir det nog en genväg!



Jon Jespersgatan utanför
Kommunens hus

VIKTIGT!!!

Trottoaren bör breddas efter
hela gatan då MÅNGA barn
cyklar här till och från skolan.
Vägen är stor nog att rymma
en cykel och gångväg. Skulle
vara mycket tryggare för
skolbarnen!

