

# Sammanställning av Trygghetsvandring i Grästorps den 20 oktober 2011

## **PLATS/ GATA**

SKOLANS BAKSIDA  
DUNGEN MELLAN FRITIDSGÅRDEN  
OCH PROMENADVÄGEN

## **PROBLEM/MÖJLIGHET**

MÖRKT OCH LUMMIGT

## **BILD/FOTO**



## **BILD/FOTO**

## **PLATS/ GATA**

SKATEBOARDRAMP

## **PROBLEM/MÖJLIGHET**

TRASIG OCH FARLIG



## **BILD/FOTO**

## **PLATS/ GATA**

PROMENADSTIGEN UPP  
TILL SKUBBET

## **PROBLEM/MÖJLIGHET**

HELT SVART TILLS MAN NÅR ELLJUSSPÅRET



**PLATS/ GATA**

GÅNG OCH CYKELVÄG I LUNNEVI  
BOSTADSOMRÅDE

**PROBLEM/MÖJLIGHET**

VÄGEN ÄR MÖRK KLAGOMÅL HAR INKOMMIT FRÅN  
BOENDEN, INGEN VÅGAR ANVÄNDA VÄGEN

**BILD/FOTO****PLATS/ GATA**

GÅNG OCH CYKELVÄG I LUNNEVI  
BOSTADSOMRÅDE

**PROBLEM/MÖJLIGHET**

VID ÄNDEN AV CYKELVÄGEN FINNS EN BULA.  
RISK ATT SNUBBLA PÅ DENNA. BÖR TAS BORT!

**BILD/FOTO**

**PLATS/ GATA**

UTFART ÖSTERBERGSVÄG  
TILL TENGENEVÄGEN

**PROBLEM/MÖJLIGHET**

DÅLIG SIKT STOR DUNGE I VÄGEN

**BILD/FOTO****PLATS/ GATA**

LUNNEVI KONSTGRÄSPLAN  
- TENGENEVÄGEN-

**PROBLEM/MÖJLIGHET**

SKYLTT SITTER INNANFÖR STAKETEN  
BÖR FLYTTAS UTANFÖR....

**BILD/FOTO****PLATS/ GATA**

LUNNEVI KONSTGRÄSPLAN  
TENGENEVÄGEN, VID  
ÖVERGÅNGSSTÄLLET

**PROBLEM/MÖJLIGHET**

SKYLTEN FÖR ÖVERGÅNGSSTÄLLET SYNS EJ FÖR VÄXTLIGHETEN

**BILD/FOTO**

Ej bild!

**PLATS/ GATA**

HANTVERKSSTUGAN  
-TENGENEVÄGEN

**PROBLEM/MÖJLIGHET**

MÖRK UPPFART SAMT KRING STUGAN

**BILD/FOTO****PLATS/ GATA**

JON JESPERSVÄGEN

**PROBLEM/MÖJLIGHET**

BARN CYKLAR OFTA HÄR, OCH  
MÅNGA PROMENERAR. VÄGEN BÖR  
BREDDAS. DEN ÄR FÖR SMAL.

**BILD/FOTO**

**PLATS/ GATA**

BERGSGATAN

**PROBLEM/MÖJLIGHET**

LYKTA SOM EJ SYNS FÖR DEN ÄR INBÄDDAD I ET TRÄD

**BILD/FOTO**

EJ BILD!

**PLATS/ GATA**

SÖDERGATAN RV 47

**PROBLEM/MÖJLIGHET**

CYKELBANAN ÄR DÅLIGT UPP MÄRKT.  
FINNS EJ MARKERING SOM VISAR ATT MAN FÅR GÅ  
DÄR. BÖR DELAS UPP I TVÅ MED STRECK EMELLAN  
GÅNG OCH CYKELVÄG.

**BILD/FOTO**

**PLATS/ GATA**

SÖDERGATAN RV 47  
ÖVERGÅNGSSTÄLLET TILL  
JON JESPER VÄG.

**PROBLEM/MÖJLIGHET**

ÖVERGÅNGSSTÄLLET SAKNAR BELYSNING

**BILD/FOTO****PLATS/ GATA**

VID MATSALENS BAKSIDA,  
CENTRALSKOLAN –GENVÄGEN  
MOT CAMPING

**PROBLEM/MÖJLIGHET**

DÅLIG BELYSNING, TROLIGEN TRASIGA LAMPOR

**BILD/FOTO**

<b>Övrigt!</b> Lilla Bergsvägen Forshall/mot sop- stationen	Många kör alldeles för fort där! Upplevs som farligt!	
<b>Övrigt!</b> Bron vid Tengene- promenaden över till Brännebacka	Vid bron saknas det helt belysning. Den används inte av de boende för det är mörkt...	Sätta upp belysning vid bron!
<b>Övrigt!</b>	Boende på Brännebacka berömmar området – Bra belysning överallt! Bara vid bron som det är mörkt.	