

# Sammanställning av Trygghetsvandring i Grästorps den 2 maj 2012

## **PLATS/ GATA**

KYRKO GATAN

## **PROBLEM/MÖJLIGHET**

TRASIG LYKTSTOLPE

**ÅTGÄRDAT**  
Borttagen

## **BILD/FOTO**




## **PLATS/ GATA**

KYRKO GATAN

## **PROBLEM/MÖJLIGHET**

2 EL-STOLPAR MED LUFTLEDNING I TRÄDEN.  
ELLEDNINGARNA BÖR GRÄVAS NER.  
TRÄDEN BÖR KAPAS.

## **BILD/FOTO**



LOSSAD ELKABEL

**ÅTGÄRDAT**  
Lagad



## PLATS/ GATA

MARKNADSBERGET  
TRASIG SKYLTT

## PROBLEM/MÖJLIGHET

TRÄD BÖR KLIPPAS

**ÅTGÄRDAT**  
Lagad

## BILD/FOTO



## PLATS/ GATA

TROGGATAN KORSNING  
BADGATAN


## PROBLEM/MÖJLIGHET

HÄR SAKNAS ETT ÖVERGÅNGSTÄLLE

**ÅTGÄRDAT**  
Trottoaren har korrigerats och är  
lägre för att underlätta för  
funktionshindrade.

Inget nytt övergångsställe.

## BILD/FOTO



## **PLATS/ GATA**

ÖSTERLÅNGGATAN

## **PROBLEM/MÖJLIGHET**

HANDIKAPPANPASSADE TROTTOARER  
HÖGAS KANTER

**ÅTGÄRDAT**  
Trottoarkanter har  
sänkts ned.

## **BILD/FOTO**



## **PLATS/ GATA**

VELANDAGATAN

## **PROBLEM/MÖJLIGHET**

DET SAKNAS ETT ÖVERGÅNGSSTÄLLE

**ÅTGÄRDAT**  
Trottoarkanter har  
sänkts ned.

## **BILD/FOTO**

